



Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem
Coordenadoria de Trânsito



RELATÓRIO DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO		
ESTUDO TÉCNICO DE VIABILIDADE		
Solicitante: VEREADOR VINICIUS FARIA - INDICAÇÃO Nº 215/2017		Of. Resposta: CT 479/2018
Bairro: AMAZONAS	Regional: INDUSTRIAL	Origem: GABINETE SEGOV - OF/GAB/SEGOV/Nº 146/2018
Local: RUA JAPURÁ		Referência: Nº 449
Técnico/Equipe: CHRISTIAN		Data: 27/04/2018
SOLICITAÇÃO Solicita revitalização de faixa de pedestres.		
PARECER TÉCNICO	CUSTO ESTIMADO (R\$)	OBS.:
1. Após vistoria na Rua Japurá defronte ao nº 449 próximo a E. M. Machado de Assis, verificamos que sinalizações horizontais de faixa de pedestres e dos redutores existentes encontram-se bem desgastadas. Cabe ressaltar que fatores como sinalizações desgastadas tornam o local um potencial de risco para a ocorrência de acidentes de trânsito.	-	-
2. Medidas de Engenharia a serem adotadas: Revitalização da faixa de travessia de pedestres, parada obrigatória e redutor de velocidade. PV: 138/2018.	8.078,00	SV: SH: Pare, Faixa de Pedestres, Redutores
TOTAL	8.078,00	

LEGENDA:

PV: Projeto Viário

SV: Sinalização Vertical

SH: Sinalização Horizontal

Parecer Final	Após vistoria técnica na via supracitada, verificamos a necessidade de revitalização da sinalização horizontal dos redutores de velocidade, paradas obrigatórias e faixas de pedestres existentes no local apontado. Além disso, outras intervenções estão sendo analisadas para o trecho apontado, no intuito de garantir a melhor fluidez e segurança no trânsito. Portanto, a revitalização da sinalização será acrescentada ao cronograma desta Autarquia.
----------------------	--


Gustavo Gomes Peixoto
Presidente – TransCon
TRANSCON/cmjs


Alexander David da Silva
Diretor de Planejamento de Trânsito – TransCon