

INDICAÇÃO Nº 454 /2022

Indicar estudo técnico geológico objetivando solucionar o afundamento de solo, os buracos no asfalto e o desmoronamento de terreno na Rua Walter Alvarenga, bem como o rompimento do talude natural, localizado na esquina com a Rua Prefeito Gil Diniz, no Bairro Canadá, neste município.

Senhor Presidente:


Senhores Vereadores:

Indicamos a Exma. Senhora Prefeita Municipal, ouvida a Casa na forma regimental vigente, autorizar aos Órgãos Competentes de que sejam desenvolvidas ações com vista a estudo técnico geológico e execução de obras objetivando solucionar o afundamento de solo, os buracos no asfalto e o desmoronamento de terreno na Rua Walter Alvarenga, bem como o rompimento do talude natural, localizado na esquina com a Rua Prefeito Gil Diniz, no Bairro Canadá, neste município.

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2022.

José Carlos Carneiro Gomes
Vereador

APROVADO EM


PRESIDENTE

JUSTIFICATIVA:

Atendendo a apelos dos moradores locais, faz-se necessário a estudo técnico geológico e execução de obras objetivando solucionar o afundamento de asfalto e desmoronamento de terreno na Rua Walter Alvarenga, bem como o rompimento do talude natural, localizado na esquina com a Rua Prefeito Gil Diniz.

A situação geológica instável do local tem sido agravada pelo intenso fluxo de águas no período chuvoso gerando riscos à integridade da população, da estrutura dos imóveis e dos veículos que transitam pela via.

JOSÉ CARLOS GOMES VEREADOR

Facebook José Carlos Gomes | Instagram José Carlos Gomes
www.josecarlosgomes.com.br

Os recorrentes buracos e afundamento no asfalto tem danificado os veículos e dificultado o tráfego de pedestres pela via, aumentando o risco de acidentes e causando transtornos para os moradores que transitam pelo local diariamente, o que tem sido agravado pelo período das chuvas.

José Carlos Carneiro Gomes
Vereador

GABINETE VEREADOR JOSÉ CARLOS GOMES

Praça São Gonçalo, 18, Centro – Contagem

Tel.: 3359-8789 / 98709-1411 | Email: gabinete.josecarlos@cmc.mg.gov.br

Moradores da Rua Walter Alvarenga

11 de fevereiro de 2022

DESASTRE IMINENTE

Nós moradores da Rua Walter Alvarenga, bairro Canadá, Contagem-MG, solicitamos aos órgãos competentes, a visita do corpo técnico ao local, para que seja realizada uma análise comportamental do terreno, visto que tal se encontra em situação crítica de iminente desmoronamento de uma parcela da rua; A mesma é esquina com a Avenida Prefeito Gil Diniz.

RISCO GEOLÓGICO

As questões mecânicas do solo e da rocha local, do relevo e da ocupação territorial da população influenciaram diretamente a probabilidade de um acontecimento perigoso, associado aos fenômenos geológicos. O que coloca a situação da Rua Walter Alvarenga como um problema que antecede os períodos chuvosos que se encontram na região. Entretanto, com o agravamento das chuvas e o alto fluxo de água que escorre pela rua, os problemas relacionados à integridade da área aumentaram significativamente, o que ocasionou em um rompimento do talude natural localizado na interseção entre a Gil Diniz e Walter Alvarenga. Neste mesmo prisma podemos ressaltar na base da mesma o afundamento da rua (solo).

RISCO AOS MORADORES E PERDA MATERIAL

A região onde se localiza a rua é constituída por morros, sendo assim extremamente íngreme, e de mão única (subindo-a), o que exige dos automóveis que a transitam utilizarem mais da

potência do motor, conseqüentemente aumentando sua velocidade para subir a rua. Mas infelizmente pela condição péssima do asfalto e o surgimento de duas crateras, uma na base da rua, e outra no final, causa diversos problemas, já que muitos motoristas sem se atentarem com as dimensões da cratera, acabam diminuindo a velocidade consideravelmente, podendo gerar um acidente gravíssimo, já que há uma curva antes da região da cratera, não possibilitando uma reação imediata a frenagem do carro a frente.

CONCLUSÃO

Definitivamente a condição da Rua Walter Alvarenga é precária em diversos aspectos, como placas tortas, falta de luz decente nos postes, falta de capinagem, a iminente queda de parte da rua (desmoronamento), a existência de crateras, além do afundamento de tal; Foram realizadas solicitações por email dos moradores para a Regional Sede, todavia não houve sucesso quanto a resposta.

Anexo a este documento estão as fotos que comprovam a urgência e a gravidade da situação que vive os moradores, perante tudo que foi explicado acima; Nós moradores nos colocamos a disposição para quaisquer dúvidas que vierem a surgir.

FOTOS DA RUA WALTER ALVARENGA, CANADÁ - CONTAGEM-MG

- A seguir temos as fotos que comprovam a situação que se encontra a rua;
- Talude Natural Rompido conforme representado nas páginas de 4 a 14 respectivamente;
- Crateras, buracos nas ruas conforme representado nas páginas 15 a 18 respectivamente;
- Deformidades como afundamento da rua e inconformidade do asfalto nas páginas 19 a 21 respectivamente;
- Falta de Infraestrutura da rua 19 a 21 nas páginas 22 a 25 respectivamente;

